

Российская Федерация  
Усть-Илимский район  
Иркутской области

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДЕТСКИЙ САД  
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО  
ВИДА «МАЛЫШ»**

666660, п. Железнодорожный  
ул. Мира, 3, тел. 6-85-79

Отделу по надзорной деятельности и  
профилактической работы по г. Усть-  
Илимску, Усть-Илимскому и  
Нижнеилимскому районам.

от 21.08.2020 № б/н

Отчет по предписанию №24/1/1 МДОУ «Малыш»

№п/п	Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений Законодательства РФ в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия	Ссылка на законы, НПА РФ, пункты санитарных правил, в соответствии с которыми необходимо провести мероприятия	Срок исполнения	Отметка о выполнении	Приложение
1.	На объекте защиты отсутствует проектная документация на установки автоматической пожарной сигнализации	Основание: ст.1, 4, 6, 151 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях ПБ» Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 ППР в РФ п.61	01.02.2021 г.	Не выполнено	Составлена проектная документация на установку новой пожарной сигнализации. Нет финансирования.
2.	У руководителя объекта вышел срок действия удостоверения о прохождении обучения пожарно-технического минимума	Основание: ст.1, 4, 6, 151 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях ПБ» Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 ППР в РФ п.3	01.02.2021 г.	Выполнено	
3.	Руководитель организации не обеспечил своевременное обслуживание внутреннего противопожарного водопровода в части организации проведения проверки их работоспособности с	Основание: ст.1, 4, 6, 151 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях ПБ» Постановление Правительства РФ от	01.02.2021 г.	Выполнено	Заключен Договор с ВДПО на освидетельствование и перекачку пожарных рукавов.

	составлением соответствующего Акта.	25.04.2012 г. №390 ППР в РФ п.55			
4.	Руководитель объекта МДОУ «Малыш» не обеспечила наличие Плана эвакуации, в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.	Основание: ст.1, 4, 6, 151 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях ПБ» П.6.2.2 ГОСТ Р 12.2.143-2009 П. 6.2.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009	01.02.2021 г.	Выполнено	Заключен договор с ВДПО на изготовление планов эвакуации.
5.	На путях эвакуации второго эвакуационного выхода ведущего из спортивного зала непосредственно наружу, допускается устройство непроеKTного помещения для работы швей с хранением горючих материалов на стеллажах.	Основание: ст.1, 4, 6, 151 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях ПБ» Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 ППР в РФ п.3	01.02.2021 г.	Выполнено.	

Заведующая МДОУ «Малыш»



Т.А. Юзвенко

Исп. Мордвинова Н.А. тел.: 89140127866